


<高度配信での猶予時間結果>～長野県北部地震 平成26年11月22日震度6弱地震発生～



亀裂の入った道路



斜めになった家屋

**分析:**  
 震源地から遠くなるほど、長い猶予を持って発報された。

震源地に近い、北信州・東信州(端末A,B, C)では揺れる4, 5秒前に放送が入り、震源地から遠い、南信州(端末I)では28秒前に放送が入り、かなり待ってから揺れた。

高度利用タイプの緊急地震速報受信機は、地震の大きさと猶予時間を正確に発報された。